六和高中103年度校園綠美化補強區域

本校運動場綠意盎然，周圍花木已成蔭，故本案施作以停車場周邊綠美化為重點。綠美化位置計有(一)主停車場：圍籬外側空地、停車場入口旁斜坡。(二)預備停車場：停車場前花圃、圖書館前步道。(三)司令台花台等位置。

綠美化施作前照片



停車場圍籬外側-排水溝完工後該地堆積土石易生雜草，有礙觀瞻。



停車場旁斜坡-原植栽朱槿花圍籬，因為迎風面且處於斜坡上故狀況不佳，宜予改植。



圖書館側邊步道-種植非綠色系植栽圍籬以調和視覺效果。



圖書館正面步道-種植非綠色系植栽圍籬以調和視覺效果並保護草坪。



預備停車場旁花圃-全區域周邊皆種植杜鵑花，本區塊宜予補植杜鵑花



司令台前方花台-第一階花台因排水不佳故植栽狀況不理想，宜予改善並植栽細葉雪茄花。