六和高中 高中部 教室水槽排水設施(配件)統計表

檢查日期：104年5月21日

班級	水槽	濾杯尺寸、現況			大口	小口	排水管
普101	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：		1	□有□缺：
普102	∨x2	□大 □缺	■小 □缺	其他：		2	□有□缺：
普103	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：		1	□有□缺：
普104	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：		1	□有□缺：
資101	∨x2	□大 □缺	■小 □缺	其他：塑膠濾杯		2	□有□缺：
處101	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：塑膠濾杯		1	□有□缺：
機101	∨x2	□大 □缺	■小 □缺	其他：一個水槽停用		2	□有□缺：
機102	∨x2	□大 □缺	■小 □缺	其他：		2	□有□缺：
日101		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
英101		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
普201	∨x2	□大 □缺	■小 □缺	其他：塑膠濾杯		2	□有□缺：
普202	∨x2	□大 □缺	■小 ■缺	其他：缺一個濾杯		1	□有□缺：
普203	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：塑膠濾杯		1	□有□缺：
普204	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：塑膠濾杯		1	□有□缺：
資201	∨	□大 □缺	■小 ■缺	其他：		0	□有□缺：
處201	∨x2	□大 □缺	■小 □缺	其他：一個為塑膠濾杯		2	□有□缺：
機201	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：塑膠濾杯		1	□有□缺：
機202	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：塑膠濾杯		1	□有□缺：
日201		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
英201		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
普301	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：		1	□有□缺：
普302	∨x2	□大 □缺	■小 □缺	其他：一個為塑膠濾杯		2	其他：水槽下網架脫落
普303	∨	□大 □缺	■小 ■缺	其他：		1	□有□缺：
資301	∨x2	□大 □缺	■小 ■缺	其他：		0	□有□缺：
資302	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：塑膠濾杯		1	□有□缺：
處301	∨	□大 □缺	■小 □缺	其他：		1	□有□缺：
機301	∨x2	□大 □缺	■小 □缺	其他：塑膠濾杯		2	□有□缺：
機302	∨	□大 □缺	■小 ■缺	其他：自行安置淺濾網		0	□有□缺：
日301		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
英301		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
		□大 □缺	□小 □缺	其他：			□有□缺：
				合計：	0	29	塑膠濾杯 11 個

製表人：